Porsche 992 Turbo S Cabriolet Sport-Classic Pepita VOLL

299.992,00 € (Brutto)
258.613,79 € (Netto)
19% MwSt.

Kilometer:	20 km
Leistung:	478kW (650PS)
Hubraum:	3745
EZ:	03.2024
Farbe:	Achatgraumetallic
Kraftstoff:	Benzin
Getriebe:	Automatik
Türen:	2/3

Verbrauch:	
Innerorts:	15.9 l/100km
Außerorts:	8.6 l/100km
Kombiniert:	11.3 l/100km
CO2-Emission:	257 g/km
Schadstoffklasse:	
EEK:	

Fahrzeugnummer:	8565

Ausstattung:

ABS
Leichtmetallfelgen
Regensensor
Bluetooth
Tempomat
Tagfahrlicht
Elektr. Sitzeinstellung
Elektr. Seitenspiegel
Sitzheizung
Elektr. Fensterheber
ESP
Allradantrieb
Scheckheftgepflegt
Freisprecheinrichtung
Elektr. Wegfahrsperre
Isofix (Kindersitzbefestigung)
Lichtsensor
Metallic
MP3-Schnittstelle
Multifunktionslenkrad
Navigationssystem
Nichtraucher-Fahrzeug
Bordcomputer
Einparkhilfe
Sportfahrwerk
Servolenkung
Sportpaket
Sportsitze
Start/Stopp-Automatik
Traktionskontrolle
Tuner/Radio
Garantie

Fahrzeugbeschreibung:

- Fahrzeugnummer für Anfragen: 8565
- **Porsche 992 Turbo S Cabriolet Sport-Classic PepitaExclusive Burmester InnoDrive**
- Deutsches Fahrzeug - Deutsche Zulassung
- Unfallfrei
- Scheckheft gepflegt
- Verkauf im Kundenauftrag
- Netto - Export - Preis: 252.500,-- €
- weitere XXL-Bilder finden Sie auf unserer Webseite: autohausherpich.de

- **N0 Achatgraumetallic**
- **1V Verdeck Schwarz**
- **EC Heritage Design Ausstattung Classic Bi-Color Schwarz-Classic Cognac**

- **46U 20-/21-Zoll 911 Turbo S Exclusive Design Räder**
- **1NV Räder lackiert in Schwarz (Hochglanz)**
- **Q1J Adaptive Sportsitze Plus (18-Wege, elektrisch) mit Memory-Paket**
- **4A3 Sitzheizung vorn**
- **04C Heritage Design Paket Classic**
- **P86 Exterieur-Paket lackiert in Schwarz (Hochglanz)**
- **6FJ Spiegelfüße lackiert in Schwarz (Hochglanz)**
- **2W6 Exclusive Design Tankdeckel**
- **6BC Einleger Lamellen im Heckdeckel lackiert in Schwarz (Hochglanz)**
- **KQ2 PORSCHE Schriftzug lackiert in Schwarz (Hochglanz)**
- **2RB 911 Schriftzug lackiert in Schwarz (Hochglanz)**
- **1BV PASM Sportfahrwerk (-10 mm)**
- **2UH Liftsystem Vorderachse**
- **0P9 Sportabgasanlage (Endrohrblenden in schwarz)**
- **1N3 Servolenkung Plus**
- **1LX Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) Bremssätteln in Schwarz (Hochglanz)**
- **G1G 8-Gang Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK)**
- **8JU LED-Matrix Hauptscheinwerfer abgedunkelt inkl. PDLS+**
- **8VH Exclusive Design Heckleuchten**
- **3HA Entfall Steppung**
- **5HD Interieur-Zusatzpaket Schalt- und Türtafel Leder**
- - Abschlussblenden Schalttafel

- Blende Oberteil Schalttafel Mitte inkl. Abdeckung Sport Chrono Stoppuhr
- Türzuziehgriffe
- Blenden Türtafel unten
- Fondseitenteile unten

- **QE1 Ablagenpaket**
- **2PJ GT-Sportlenkrad, beheizt**
- **2C8 Verkleidung Lenksäule Leder (in Verbindung mit Memory-Paket)**
- **7F4 PDK Wählhebel Aluminium**
- **5XH Sonnenblenden Leder**
- **AYE Fußmatten Heritage Design**
- **FT1 Remote ParkAssist**
- - Fernbedientes Parken

- Aktive Einparkunterstützung
- 3D Surround View
- Manövrierassistent
- Ausparkwarner (hinten)
- Spurwechselassistent

- **3V1 Porsche InnoDrive inkl. Abstandsregeltempostat**

- **VC2 HomeLink**
- **4F2 Komfortzugang**
- **2V4 Ionisator**
- **QQ2 Licht-Design-Paket**
- **9VJ Burmester® High-End Surround Sound-System**

- **+++ Händler seit 1989 +++ Händler bei mobile.de seit 2001 +++**
- **ALLE FAHRZEUGE INKL. KOSTENLOSEM SAFETYPAKET**

- **0,00 EUR Auslieferungskosten**
- **0,00 EUR Fußmatten**
- **0,00 EUR Trio Verbandstasche (Warnweste / Warndreieck / Verbandskasten)**
- **0,00 EUR deutsches Handbuch**

- deutschlandweite Anlieferung ab 199 EUR
- Winterräder (auf Anfrage)
- Komplettfolierungen / Scheiben tönen / Firmenwerbung
- Anhängerkupplung Nachrüstung (starr oder abnehmbar oder schwenkbar)
- Finanzierung bis 96 Monate auch ohne Anzahlung
- Leasing bis 60 Monate auch ohne Anzahlung
- Inzahlungnahme möglich
- weitere Infos und Ausstattung senden wir Ihnen zu - fragen Sie uns

* Wichtiger Hinweis – Wichtige InformationTrotz sorgfältiger Überprüfung aller Details in unserem Angebot kann es vorkommen, dass sich Fehler einschleichen. Teilweise werden diese durch Übertragungsfehler in den Systemen der verschiedenen Plattformanbieter verursacht. Daher möchten wir darauf hinweisen,